


Instalación del inyector de potencia mejorado AC + DC

Siga este procedimiento para instalar el inyector de potencia mejorado AC + DC (número de parte Cambium C000065L002):

1 Monte el inyector de corriente CA + CC atornillándolo a una superficie vertical u horizontal utilizando los cuatro orificios para tornillos (en un círculo):



2 Forme un bucle de goteo en el extremo de la PSU del cable de caída de la LPU a la PSU. El bucle de goteo asegura

que la humedad que corre por el cable hacia el interior del armario o envoltorio no pueda entrar la fuente de alimentación.

3 (a) Afloje el tornillo de retención, abra la tapa hacia atrás y enchufe el cable de bajada en el puerto.

(b) Cierre la tapa y asegúrela con el tornillo. (c) Cuando el sistema esté listo para conectarse a la red conexión, conecte el cable Cat5e de red al puerto LAN de la PSU:

