

DH-PFA197R

Caja de conexiones



- Construido en aleación de aluminio y es rentable.
- Adecuado para una variedad de cámaras y es elegante.



Escena

Es ideal para montar cámaras y funciona en temperaturas que van desde -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F) y en entornos con humedad relativa inferior al 90%.

Especificación técnica

Estructura

Material	aleación de aluminio
Dimensiones	Φ129,1 mm × 45,0 mm (Φ5,08" × 1,77")
Color	Blanco
Peso neto	0,4 kg (0,88 libras)
Peso bruto	0,58 kg (1,27 libras)
Soporte de carga	3,0 kg (6,61 libras)
Instalación	Montaje de caja de conexiones
Tipo de rosca de tornillo	Sol 3/4
Cámara aplicable	Consulte "Selección de accesorios"
Dimensiones del producto	185,0 mm × 163,0 mm × 71,0 mm (7,28" × 6,42" × 2,8") (largo × ancho × alto)
Dimensiones del embalaje	578,0 mm × 383,0 mm × 349,0 mm (22,76" × 15,08" × 13,74") (largo × ancho × alto)
Método de embalaje	30 piezas en cada caja


Ambiente

Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +60 °C (-40°F hasta +140°F)
Humedad de funcionamiento	<90% (HR)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +60 °C (-40°F hasta +140°F)
Humedad de almacenamiento	10%–90% (HR)


Información para pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Soporte para cámara	DH-PFA197R	Caja de conexiones

Instalación



Dimensiones (mm[pulgadas])



Información del paquete

- Caja de conexiones×1
- Tornillos M4×10×3
- Tornillos ST4×25×3
- Perno de expansión de plástico×3
- Llave S3.0×1
- Junta de agua×1
- Adhesivo de montaje×1